



WÖRTH



Einsätze



14.07.2008 Gasaustritt Rauriser Natursteinzentrum Werk Niederalm

Einsatz	Art	Technischer Einsatz
	Alarmierung	14.07.2008 um 07:15 durch LAWZ Salzburg
	Fahrzeuge & Mannschaft	Tank-Wörth, Pumpe-Wörth, MTF-Wörth mit 24 Mann sowie Fahrzeuge und Kameraden der FF Rauris, RK-Rauris, BH Zell am See Reiter Kurt und Polizei
	Einsatzleiter Ende	OBM Herbert Mühlthaler ca. 14 Uhr 30

Details zum Einsatz

Einsatzdetails

Auf dem Betriebsgelände des Rauriser Natursteinzentrums Werk Niederalm, zwischen Bucheben und Kolm-Saigurn, kam es am Montag dem 14. Juli 2008 um ca. 7.00 Uhr zu einem starken Gasaustritt. Ausgelöst durch einen ca. 500 kg schweren Stein der sich aufgrund des starken Regens der letzten Tage oberhalb des Propangastanks aus dem Hang löste. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Armaturengruppe so stark beschädigt, daß innerhalb von kürzester Zeit mehr als die Hälfte des Gases des 6000 lt. fassenden Tanks austraten
Mit Hilfe des Großlüfters des Bezirkes wurde der Tank kontrolliert entleert.





